




**REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO
TACACHICO, DEPRTAMENTO DE LA LIBERTAD**

ITEMS	DESCRIPCION	MES 1 (\$)	MES 2 (\$)	MES 3 (\$)	SUB TOTAL (\$)
1.03	DRAGADO DEL CAUCE				
01.01.01	Excavación desmonte suelo saturado,m.mec.,carga cam.				43%
01.01.02	Transp.tierras reutilizables en obra				12%
01.01.03	Transp.material excavación a vertedero autorizado				45%
	AVANCE MENSUAL	33%	35%	33%	100%
	AVANCE ACUMULADO	33%	67%	100%	