

**REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

ITEMS	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTAL
1.06	REBOSADERO					
01.06.01	Excavación desmonte suelo saturado,m.mec.,carga cam.	■				0.5%
01.06.02	Transp.material excavación a vertedero autorizado	■	■			1.3%
01.06.03	Concreto pobre HL-150/B/30	■	■			2.5%
01.06.04	Concreto tipo A resistencia mínima 250 Kg/cm2,bomba	■	■	■	■	29.6%
01.06.05	Armadura grado 60-B500S		■	■		18.2%
01.06.06	Montaje y desmontaje encofrado panel metálico recto				■	4.4%
01.06.07	Montaje y desmontaje encofrado panel metálico curvo			■	■	16.9%
01.06.08	Formación junta PVC 24 cm, e=4mm				■	3.4%
01.06.09	Sellado junta,30X20 mm, sumergible				■	0.6%
01.06.10	Estructura gaviones 2x1x1m,tela met.alam.acero 2mm 8x10cm,piedra			■	■	18.0%
01.06.11	Compuerta mural manual				■	4.6%
	AVANCE MENSUAL	9%	18%	34%	38%	100%
	AVANCE ACUMULADO	9%	28%	62%	100%	