







**REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO,  
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

ITEMS	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	total
1.07	<b>PROTECCIÓN ESTRIBO IZQUIERDO BOCATOMA</b>					
01.07.01	Excavación desmonte suelo saturado,m.mec.,carga cam.					1%
01.07.02	Excavación desmonte suelo pesado.,m.mec.,carga cam.					1%
01.07.03	Transp.material excavación a vertedero autorizado					4%
01.07.04	Pedraplén y enrocado cimentación gaviones					15%
01.07.05	Estructura gaviones 2x1x1m,tela met.alam.acero 2mm 8x10cm,piedra					71%
01.07.06	Extendido+compact.suelo común.obra,e<=25cm,rodillo,humede					9%
	<b>AVANCE MENSUAL</b>	18%	25%	25%	32%	100%
	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	18%	43%	68%	100%	