



## EQUIPO DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	AÑO	MODELO	PLACA N°	RESPONSABLE	ESTADO	UBICACIÓN
Automóvil, Marca Toyota, Color Verde. Tipo Rústico N° Motor 2AZH120012 N° Chasis JTMBD33V805193720	2009	RAV 4	N 14050	Alfredo Rodríguez	Funcionando	Parqueo Institucional
Automóvil, Marca Toyota, Color Gris. Tipo Rústico N° Motor 2AZH145004 N° Chasis JTMBD33V805199842	2009	RAV 4	N 14061	Presidencia	Funcionando	Parqueo Institucional
Pick Up, Marca Mazda, Color Blanco. 4X2. Doble Cabina N° Motor W9AT165678 N° Chasis MM7UNY08200421771 N° Chasis VIN M7UNY08200421771	2006	B2900	N 10398	Marbelly Morales	Funcionando	Parqueo Institucional
Pick Up, Marca Mazda, Color Beige. 4X4. Doble Cabina N° Motor WLAT1156932 N° Chasis MM7UNY0W4A0853196	2010	BT-50	N 5984	Marbelly Morales	Funcionando	Parqueo Institucional
Pick Up, Marca Mazda, Color Blanco. 4X4. Doble Cabina N° Motor WLAT1156465 N° Chasis MM7UNY0W4A0852937	2010	BT-50	N 5985	Marbelly Morales	Funcionando	Parqueo Institucional
Pick Up, Marca Nissan, Color Verde. 4X4. Doble Cabina N° Motor QD32282466 N° Chasis JN1CJUD22Z0110105	2010	FRONTIER	N 5908	Marbelly Morales	Funcionando	Parqueo Institucional