



## Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste

### SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE ASISTENTES DE GERENCIA GENERAL

**Institución:** Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste

**Objeto:** SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  
UBICADO EN OFICINA DE ASISTENTES DE GERENCIA GENERAL

**Área institucional:** DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE  
PARQUES Y ZONAS VERDES

**Código de adquisición  
o contratación:** 00186

**Monto:** \$75.00

**Nombre de la  
contraparte:** MALDONADO & MOLINA INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

**Características de la  
contraparte:** JURÍDICA

**Plazos de  
cumplimiento:** 5 DIAS

**Fecha de contrato /  
orden de compra:** 19/08/2022

**Forma de contratación:** LIBRE GESTION

**Código de contrato /  
orden de compra:** 00186