

Alcaldía Municipal San Salvador Este, Distrito San
COMPRAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL
CAMION COMPACTADOR DE BASURA PLACA N° 14016 DE LA
MUNICIPALIDAD.

Institución: Alcaldía Municipal San Salvador Este, Distrito San Martin

Objeto: COMPRA DE REPUESTOS, PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA PLACA N° 14016 DE LA MUNICIPALIDAD.

Área institucional: SERVICIOS GENERALES

Código de adquisición o contratación: ORDEN DE COMPRA 150-A

Monto: \$211.44

Nombre de la contraparte: JUAN ANDRES FLORES

Características de la contraparte: PERSONA NATURAL

Plazos de cumplimiento: 1 DÍA

Fecha de contrato / orden de compra: 06/04/2021

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN

Código de contrato / orden de compra: ORDEN DE COMPRA 150-A