

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES HOLANDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I : PERFORACIÓN DE UN POZO DE PRODUCCIÓN PROFUNDO, EN TANQUES HOLANDA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. (Contrato N° 77/2019).

Institución: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Año: 2020

Nombre de la obra: PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES HOLANDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I : PERFORACIÓN DE UN POZO DE PRODUCCIÓN PROFUNDO, EN TANQUES HOLANDA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. (Contrato N 77/2019).

Ubicación exacta: TANQUES DE HOLANDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

Fecha de inicio de la obra: 2020-06-30

Número de beneficiarios: 7190

Costo total de la obra: 193685.16

Tiempo de ejecución: NOVENTA DÍAS CALENDARIO.

Nombre del responsable de la obra: Giovanni Leonel Martínez

Fuente de financiamiento: ANDA/FISDL

Empresa o entidad ejecutora: SAGRISA, S.A DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: Adiel Edgardo Rapalo Menjívar

Código de contrato: Contrato 77/2019 CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-01/2019-ANDA-FISDL

Garantías: UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO por un monto del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Forma de pago: El pago de la Obra se realizará, en forma mensual mediante estimaciones de obra ejecutada con los respaldos requeridos por el supervisor hasta un 95 % del monto del contrato.