

**Banco de Desarrollo de la República de El Salvador**  
**SERVICIO DE INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLE UBICADO**  
**EN SAN MIGUEL**

**Institución:** Banco de Desarrollo de la República de El Salvador

**Objeto:** SERVICIO DE INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLE UBICADO EN SAN MIGUEL

**Área institucional:** Gerencia Administrativa y Gestión Documental

**Código de adquisición o contratación:** LG-138/2020

**Monto:** \$941.67

**Nombre de la contraparte:** ESTRUCTURISTAS CONSULTORES, S. A. DE C. V.

**Características de la contraparte:** Persona Jurídica

**Plazos de cumplimiento:** DE 28 DE FEBRERO DE 2020 A 09 DE MARZO DE 2020

**Fecha de contrato / orden de compra:** 28/02/2020

**Forma de contratación:** Libre Gestión

**Código de contrato / orden de compra:** LG-138/2020