




POLICIA NACIONAL CIVIL DE EL SALVADOR
SUBDIRECCION DE TRANSITO TERRESTRE
DEPTO TTO LA PAZ



1	Fecha 23/09/2015	Hora 12:15	2	Naturaleza COLISION	Causa INVADIR CARRIL	3	Código de Inspeccion 0801-23092015-0350
4	Tipo de Daños MATERIALES		5 Dirección Kilómetro 36 Carretera CA 2 Antigua a Zacatecoluca, Jurisdicción de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz.				

6 VEHICULO A	
CARACTERISTICAS	
Placa	[REDACTED]
Marca	[REDACTED]
Modelo	[REDACTED]
Año	[REDACTED]
Color	[REDACTED]
Clase	[REDACTED]
Tipo	[REDACTED]
Propietario	FRANCISCO VLADIMIR PEREZ MADRID
Telefono	[REDACTED]
Email	[REDACTED]
Direccion	[REDACTED]
Vehiculo Asegurado	NO
Incluye daños a terceros	
Compañia Aseguradora	
Nombre	
Poliza	


6 VEHICULO B	
DAÑOS	
	
parte delantera izquierda semi destruida, llanta izquierda explotada, espejo retrovisor izquierdo quebrado, guardafango izquierdo destruido y desprendido.	

6 VEHICULO B	
CARACTERISTICAS	
Placa	N 6532
Marca	MITSUBISHI
Modelo	L 200
Año	2012
Color	GRIS OSCURO
Clase	PICK UP
Tipo	N
Propietario	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Telefono	25219132
Email	
Direccion	Alameda Manuel Enrique Araujo, número 5500, San Salvador.
Vehiculo Asegurado	SI
Incluye daños a terceros	
Compañia Aseguradora	
Nombre	ACSA
Poliza	

7 CONDUCTOR	
Nombre	FRANCISCO VLADIMIR PEREZ MADRID
Edad	[REDACTED]
N° de DUI	[REDACTED]
NIT	[REDACTED]
Tipo Lic.	[REDACTED]
N° Lic	[REDACTED]
Dir. Resid.	[REDACTED]
Email	
Trabaja	SI
Empresa	[REDACTED]
Direccion	
Telefono	[REDACTED]
Pasaporte	[REDACTED]

CONSEJO VIAL	
Al conducir, la prudencia es tu mejor semaforo, le aconsejamos estacionarse en un lugar seguro, para hablar por telefono celular. Le recomendamos usar en todo momento el cinturon de seguridad.	

7 CONDUCTOR	
Nombre	Manuel Fernando Contreras Vaile
Edad	[REDACTED]
N° de DUI	[REDACTED]
NIT	[REDACTED]
Tipo Lic.	[REDACTED]
N° Lic	[REDACTED]
Dir. Resid.	[REDACTED]
Email	
Trabaja	SI
Empresa	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Secretaria de Inclusión Social.
Direccion	Alameda Manuel Enrique Araujo, número 5500, San Salvador.
Telefono	25219132
Pasaporte	

8 VEHICULO B	
DAÑOS	
	
costado izquierdo en su totalidad apachado, llanta trasera explotada, eje trasero quebrado, bomper delantero dañado, espejo retrovisor quebrado.	





POLICIA NACIONAL CIVIL DE EL SALVADOR
SUBDIRECCION DE TRANSITO TERRESTRE
DEPTO TTO LA PAZ



1	Fecha	Hora	2	Naturaleza	Causa	3	Código de Inspección
	23/09/2015	12:15		COLISION	INVADIR CARRIL		0801-23092015-0350
4	Tipo de Daños		5	Dirección			
	MATERIALES			Kilómetro 36 Carretera CA 2 Antigua a Zacatecoluca, Jurisdicción de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz.			

CAUSAS DEL ACCIDENTE

El Conductor del vehículo clase pick up Placas [REDACTED] señor Francisco Vladmír Pérez Madrid [REDACTED] en momentos que circulaba en los rumbos de Poniente a Oriente, sobre el kilómetro 36 de la Carretera CA2 Antigua a Zacatecoluca, jurisdicción de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz, éste por imprudencia realizar un viraje a la izquierda en un lugar no permitido y en un cambio de rasante por lo que le imposibilitaba la visibilidad de los vehículos que se acercaban en sentido opuesto, infringiendo lo establecido en los artículos 106 y 165 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, razón por la cual fue colisionado en la parte delantera izquierda de su vehículo, con la parte anterior, central y posterior izquierda del vehículo clase pick up placas N 6532, el cual era conducido por el Señor Manuel Fernando Contreras Valle, de 49 años de edad, quien circulaba en los rumbos de Oriente a Poniente en su carril correspondiente. Resultando del accidente daños materiales en los vehículos involucrados en el accidente.

DESCRIPCION DEL LUGAR

Presentes en el lugar del accidente de Tránsito a las 12:45 horas pudimos observar lo siguiente: Que el lugar donde ocurrió el accidente es la Carretera Antigua a Zacatecoluca, la cual es de carácter primario, construida por una capa de asfalto en buen estado, orientada topográficamente en los rumbos de Poniente a Oriente y viceversa, con una línea amarilla continua al centro, que la divide en dos carriles de circulación, uno por cada sentido de dirección y que posee hombro en sus costados, dicha línea se denomina señalización horizontal; siendo dicho tramo de la vía una recta con cambio de rasante en pendiente descendente hacia el Poniente y ascendente hacia el Oriente, asimismo la vía se encontraba seca y limpia, con reducida visibilidad por la configuración del terreno; no se observan huellas de frenado. De igual forma al costado Norte de la Carretera se encuentra un expendio de agua ardiente, y al costado Sur se encuentra un tienda sin nombre; al momento del accidente el factor ambiental era bueno.

APRECIACION POLICIAL

A las 12:30 horas en momentos que nos desplazábamos al municipio de San Emigdio, a realizar diligencias de tránsito fuimos informados por medio del Comandante de guardia en turno el Agente Nelson Anibal Ticas Bonilla, ONI 15407, que sobre el Kilómetro 36 de la carretera Antigua a Zacatecoluca, había ocurrido un accidente de tránsito, en donde habían resultado daños materiales, por lo que en base a lo establecido en los artículos 96 de la Ley de transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y artículos 9 numeral 5 y 176 numeral 2 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, nos desplazamos al lugar, los Suscritos Agentes Roberto Edmundo Vaquerano Cornejo y Edwin Vladmír Molina Parada, a bordo del vehículo policial equipo 08 2408. Presentes en el lugar antes señalado, a eso de las 12:45 horas, efectivamente se encontro el accidente de tránsito así como los conductores involucrados en el hecho, que al ser entrevistados relataron hora y forma de como se había originado el hecho. Por lo que en base a lo recabado en la escena del accidente, daños en los vehículos, a la versión de los conductores y más lo observado por los suscritos Agentes se presume que el accidente se pudo originar por la imprudencia del conductor del vehículo placas [REDACTED] al realizar un viraje a la izquierda en un lugar no permitido y en un cambio de rasante, por lo que le imposibilitaba la visibilidad de los vehículos que se acercaban en sentido opuesto, infringiendo lo establecido en los artículos 106 y 165 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, razón por la cual fue colisionado en la parte delantera izquierda de su vehículo, con la parte anterior, central y posterior izquierda del vehículo clase pick up placas N 6532, el cual era conducido por el Señor Manuel Fernando Contreras Valle, de 49 años de edad, quien circulaba en los rumbos de Oriente a Poniente en su carril correspondiente. Resultando del accidente daños materiales en los vehículos involucrados en el accidente. Inspección es supervisada por el señor Clase de servicio, Cabo Ovidio Edilberto Rivera Vásquez, ONI 08943.

ELABORA

AGENTE MOLINA PARADA, EDWIN VLADIMIR

REVISÓ



VÁSQUEZ, OVIDIO EDILBERTO



POLICIA NACIONAL CIVIL DE EL SALVADOR
 SUBDIRECCION DE TRANSITO TERRESTRE
 DEPTO TTO LA PAZ



1	Fecha	Hora	2	Naturaleza	Causa	3	Codigo de Inspeccion
	23/09/2015	12:15		COLISION	INVADIR CARRIL		0801-23092015-0350
4	Tipo de Daños		5	Direccion			
	MATERIALES			Kilómetro 36 Carretera CA 2 Antigua a Zacatecoluca, Jurisdicción de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz.			

VERSIONES DE LOS INVOLUCRADOS

1 >> [CONDUCTOR VEHICULO ██████████ SR FRANCISCO VLADIMIR PEREZ MADRID:

Que circulaba de Poniente a Oriente y de repente un pick up salio del costado Sur de la carretera y por evadirlo se recargó al Carril contrario, colisionando con otro pick up que circulaba de Oriente a Poniente.

2 >> [CONDUCTOR VEHICULO N 6532] SR Manuel Fernando Contreras Valle:

Que circulaba de Oriente a Poniente con rumbo a San Salvador, cuando de repente observó que un pick up que circulaba de Poniente a Oriente, presume que se le daño la el sistema de dirección y le invadió el carril colisionando en costado izquierdo de su vehículo.

INCAUTACIONES

Nada.

Versión Pública

ELABORA

AGENTE MOLINA PARADA, EDWIN VLADIMIR

REVISAR




SASQUEZ, OVIDIO EDILBERTO



POLICIA NACIONAL CIVIL DE EL SALVADOR
SUBDIRECCION DE TRANSITO TERRESTRE
DEPTO TTO LA PAZ



1	Fecha	23/09/2015	Hora	12:15	5	Direccion	Kilómetro 36 Carretera CA 2 Antigua a Zacatecoluca, Jurisdicción de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz.	3	Codigo de Inspeccion	0801-23092015-0350
---	-------	------------	------	-------	---	-----------	---	---	----------------------	--------------------



CLASIFICACION DE LA VIA Y DEL ACCIDENTE

8 CUESTIONARIO ESTADISTICO

CC de Via : Primaria

Tlp Intersec: Sin Informacion

Superficie : Seca y Limpia

Calzada : Doble Sendero

Circulacion : Fluida

Luminosidad : Pleno Dia


Visibilidad : Reducida por Configuración de Terreno

Prion/Paso : Señales Horizontales

Marcas Viales : Separación de Carriles

Etc Atmosf : Buen Tiempo

Maniobra Efec: Recta o Curva Suave



LEYENDA
 A - Vehículo Placas [redacted] y su trayectoria.
 B - Vehículo Placas N 6532, y su trayectoria.
 1 - Punto de Colisión entre ambos vehículos.

ELABORADO POR 20082

EDMIR MOLINA PARADA