



CENTRO
NACIONAL
DE REGISTROS

DOCUMENTO EN VERSION PÚBLICA

De conformidad a los

Artículos:

24 letra “c” y 30 de la LAIP.

**Se han eliminado los datos
personales**



COPIA

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

El ...



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y DEL CATASTRO NACIONAL

[Redacted]

07 de february de 2008

Estimado(a) señor(a):

Han sido revisados los planos correspondientes al proyecto de **SEGREGACION SIMPLE**, con la identificación siguiente:

- Número de Transacción:
062008000639
- Antecedente Registral:
Tipo: SIRyC, Matricula : 60234941, Indice: 00000
- Nombre de el(los) Propietario(s):
[Redacted]
- Identificación Catastral:
0614U80 - 20

REVISION APROBADA

Comprobando que éstos son congruentes con la información controlada en catastro.

Por lo que se hace constar que dichos Planos, ya fueron revisados Catastralmente.

Al respecto, adjunto encontrarán impresión sin escala de la revisión efectuada.

Atentamente,


[Redacted Signature]

Carlos Neftalí Ramos
Jefe de Oficina de Mantenimiento Catastral



[Redacted]

Técnico de Mapeo




CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas-Registro-Catastro-Instituto Geografico Nacional
Calle Poniente y 43 Avenida Norte #2310, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfonos(503)22608000/22604848
www.cnr.gob.sv

ENTREGADO 11 FEB. 2008



Integrando lista de la Oficina de Mantenimiento Catastral del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, del Centro Nacional de Registro, con sede en San Salvador, CERTIFICA que las fotografías que anteceden son conforme y fiel a sus originales con las que se compararon y que consta de dos hojas escritas con frente y que fue a la vista en la ciudad de San Salvador a los veintidós días del mes de junio de dos mil quince.

SERVIDUMBRE DE PASO



062008000639
0614U80_20
M=60234941
PROP. [REDACTED]
UBICAC. [REDACTED]

SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.

LOTE 1

MOJON	DISTANCIA	RUMBO
1	11.75	S3° 41.00' 54"E
2	17.44	S85° 40.00' 6"O
3	11.76	N4° 30.00' 0"O
4	17.60	N85° 41.00' 6"E

Area : 205.88m2

LOTE 2

MOJON	DISTANCIA	RUMBO
1	7.95	S3° 41.00' 54"E
2	17.44	S85° 40.00' 6"O
3	7.95	N4° 30.00' 0"O
4	17.33	N85° 41.00' 6"E

Area : 138.20m2

INMUEBLE GENERAL

MOJON	DISTANCIA	RUMBO
1	23.10	N85° 41.00' 6"E
2	38.10	S3° 41.00' 54"E
3	22.57	S85° 40.00' 6"O
4	38.17	N4° 30.00' 0"O

Area : 871.47m2

LOTE 3

MOJON	DISTANCIA	RUMBO
1	7.95	S3° 41.00' 54"E
2	17.22	S85° 40.00' 6"O
3	7.95	N4° 30.00' 0"O
4	17.33	N85° 41.00' 6"E

Area : 137.32m2

LOTE 4

MOJON	DISTANCIA	RUMBO
1	10.51	S3° 41.00' 54"E
2	22.57	S85° 40.00' 6"O
3	10.51	N4° 30.00' 0"O
4	22.72	N85° 41.00' 6"E

Area : 238.01m2

PASAJE VEHICULAR

MOJON	DISTANCIA	RUMBO
1	5.50	N85° 41.00' 6"E
2	27.65	S3° 41.00' 54"E
3	5.50	S85° 41.00' 6"O
4	27.65	N3° 41.00' 54"O

Area : 152.06m2

NOTA: EL AREA DEL PASAJE VEHICULAR ES DE 152.06 Y NO DE 152.08M2



AUTORIZA
[REDACTED]
CARLOS NEFTALY RAMOS
FIRMA Y SELLO

UNIDAD DE MAPEO CATASTRAL
TECNICO RESPONSABLE
OFICINA DE MANTENIMIENTO CATASTRAL
DEPARTAMENTAL DE SAN SALVADOR
07/02/ DE 2008

REFERENCIA DE LA HOJA Y ESCALA
MAPA CATASTRAL 0614U80
PARCELA 20
SIN ESCALA

INSTITUTO GEOGRAFICO Y DEL CATASTRO NACIONAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR

DERECHOS RESERVADOS

