

## Dirección General de Migración y Extranjería

Impermeabilización, instalación de 365m<sup>2</sup> de cubierta con impermeabilizante de carpeta asfáltica top roll de 3.5mm en losa en el sector del canal de drenaje de aguas lluvias en el edificio N°1 de la DAMI (Dirección de Atención al Migrante).

**Institución:** Dirección General de Migración y Extranjería

**Año:** 2019

**Nombre de la obra:** Impermeabilización, instalación de 365m<sup>2</sup> de cubierta con impermeabilizante de carpeta asfáltica top roll de 3.5mm en losa en el sector del canal de drenaje de aguas lluvias en el edificio N 1 de la DAMI (Dirección de Atención al Migrante).

**Ubicación exacta:** Gerencia de Atención al Migrante de la Dirección General de Migración y Extranjería, final Boulevard Venezuela y 54 Avenida Sur, San Salvador.

**Fecha de inicio de la obra:** 2019-09-01

**Número de beneficiarios:** 3680

**Costo total de la obra:** 16009.2

**Tiempo de ejecución:** 30 DIAS CALENDARIO

**Nombre del responsable de la obra:** lng. Juan José Escobar, del Dpto. de Proyectos de Infraestructura de la DGME.

**Fuente de financiamiento:** FAE Migración

**Empresa o entidad ejecutora:** Construcción y Ferretería SA de CV -CONSTRUFER SA de CV

**Empresa o entidad supervisora:** Departamento de Proyectos de Infraestructura de la Dirección General de Migración y Extranjería

**Código de contrato:** Requerimiento 1150 y orden de compra 1155

**Garantías:** La obra posee una garantía con Plazo de 12 meses posterior a la recepción de la obra definitiva

**Forma de pago:** Un pago único al recibir la obra finalizada.