

# Instituto Salvadoreño del Seguro Social

## "CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL ISSS"

**Institución:** Instituto Salvadoreño del Seguro Social

**Año:** 2019

**Nombre de la obra:** "CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL ISSS"

**Ubicación exacta:** Edificio Torre Administrativa del ISSS, ubicada en Alameda Juan Pablo II y 39 avenida norte, San Salvador

**Fecha de inicio de la obra:** 2019-06-01

**Número de beneficiarios:** 412817

**Costo total de la obra:** 70000.0

**Tiempo de ejecución:** 150 DIAS CALENDARIO (tiempo efectivo)

**Nota:** \*Fue otorgado tiempo adicional para la finalización de ejecución de la obra física, por aspectos surgidos durante la ejecución del proyecto.

**Nombre del responsable de la obra:** R. D. CONSULTORES, S.A. DE C.V.

**Fuente de financiamiento:** ISSS

**Empresa o entidad ejecutora:** R. D. CONSULTORES, S.A. DE C.V.

**Empresa o entidad supervisora:** División de Infraestructura del ISSS

**Código de contrato:** G-078/2019

**Garantías:** Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes .

**Forma de pago:** Se efectuarán tres pagos contra entrega de los trabajos parciales finalizados y basado en trabajo ejecutado y recibido a satisfacción por el Administrador del Contrato y/o supervisión del ISSS;