



MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS
NATURALES

**DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD HÍDRICA
GERENCIA DE MONITOREO Y CONTROL**

Solicitud MARN 2021-056

Información solicitada:

Diagnóstico sobre la calidad de agua del Río El Molino, ubicado en el cantón Natividad del municipio de Santa Ana, desde el año 2016 hasta la fecha. Se requieren, así mismo, detalles sobre los niveles de contaminación, el estado de él, los proyectos que se han trabajado y planes que se están trabajando en la zona, desde la fecha mencionada hasta la actualidad.

Se pide que en el detalle se distinga la calidad del agua en cada año señalado, que se mencione el principal foco de contaminación, especificando actividad, y nombre del proyecto, en caso hubiere.

Respuesta:

Respecto al monitoreo de las descargas de aguas residuales del alcantarillado sanitario, al respecto ANDA es la que administra el alcantarillado sanitario que recoge aguas residuales del casco urbano de la ciudad y precisamente sobre el Río El Molino tiene no menos de 6 puntos de descarga.

Como MARN, en octubre del 2020 se solicitó a ANDA, la siguiente información:

De todos los municipios a nivel nacional donde su institución cuenta con alcantarillado sanitario:

- Coordenadas geodésicas de los puntos de descarga
- Caudales promedio de descarga en cada punto
- Datos de calidad del agua de cada punto de descarga

Entre otros aspectos requeridos, a la fecha estamos pendientes de recibir la información.

Atentamente,

