



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD HÍDRICA
GERENCIA DE MONITOREO Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES

Solicitud UAIP-2021-00299

Información requerida:

Por este medio solicito todos los documentos o información relacionada al caso del río Chagüite, caso en el que el MARN determino la fuente contaminante que afectaba a dicho río haciéndolo cambiar de color constantemente.

Respuesta:

En atención a solicitud se remite copia de los siguientes documentos que incluyen la información requerida:

- Informe sobre inspección a pozos de monitoreo de aguas lluvias y aguas residuales de la 4° Avenida Sur en el municipio de Ilopango, por caso de contaminación en río Chagüite.
- Informe técnico de acciones realizadas en lago de Ilopango.

Sin otro particular

