



**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**DIRECCION DE OBSERVATORIO DE AMENAZAS Y RECURSOS NATURALES**  
**GERENCIA DE GEOLOGIA**  
**RESPUESTA SOLICITUD MARN-UAIP-2022-00053**

<b>Disparador</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Latitud</b>	<b>Fecha</b>	<b>Notas</b>	<b>Departamento</b>	<b>Municipio</b>
Lluvia	Deslizamiento	14.09664	-89.094184	04/09/2014	Carretera hacia Chalatenango, antes de llegar al Dv. El Paraiso	CHALATENANGO	El Paraíso
Lluvia	Deslizamiento	14.098569	-89.091773	03/07/2014	Carretera hacia Chalatenango. Dv. El Paraiso	CHALATENANGO	El Paraíso
Lluvia	Deslizamiento	14.099173	-89.091049	03/07/2014	Carretera hacia Chalatenango, Dv. El Paraiso	CHALATENANGO	El Paraíso
Lluvia	Deslizamiento	14.098094	-89.086791	04/07/2019	Finalizado	CHALATENANGO	El Paraíso
Lluvia	Deslizamiento	14.096132	-89.08359	01/06/2020	Derrumbe en talud y obstruccion de cunetas	CHALATENANGO	El Paraíso
Lluvia	Deslizamiento	14.095847	-89.083295	04/09/2014	Carretera hacia Chalatenango, antes de llegar al Dv. El Paraiso	CHALATENANGO	El Paraíso
Lluvia	Deslizamiento	14.095706	-89.082743	30/10/2015	Obstrucción de carril por deslizamiento de talud, material rocosa, tierra y arboles.	CHALATENANGO	El Paraíso
Lluvia	Deslizamiento	14.097104	-89.069397	04/09/2014	Carretera hacia Chalatenango, antes de llegar al Dv. El Dorado.	CHALATENANGO	El Paraíso
Lluvia	Deslizamiento	14.097104	-89.069397	04/09/2014	Carretera hacia Chalatenango.	CHALATENANGO	El Paraíso
Lluvia	Deslizamiento	14.100807	-89.058692	05/11/2020	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	El Paraíso