



MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS
NATURALES

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD HÍDRICA
GERENCIA DE MONITOREO Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES

Solicitud UAIP-2024-00211

Situación actual de los mantos acuíferos por contaminación ambiental, principalmente por desechos de rastros y registro de rastros públicos y privados que cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales y ultima inspección realizada.

Respuesta:

Al respecto se informa, que esta gerencia cuenta con registro del rastro ubicado en Apopa el cual posee Planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, a la fecha la planta no se encuentra en operación.

Sin otro particular

