


BITACORA DE SALIDAS DE DRONE MARCA DJ MAVIC, MODELO MAVIC PRO DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS Y MINAS.		
--	--	--

FECHA	LUGAR	OBJETIVO
22/10/2020	SONSONATE	Inspección en planta de embasado de GLP
23/3/2021	SONTONATE	Inspección en planta de embasado de GLP

BITACORA DE SALIDAS DE DRONE MARCA DJ MAVIC, MODELO MAVIC PRO DE LA DIVISION DE MINAS DE LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS Y MINAS.

DIA	LUGAR	OBJETIVO
AÑO 2020		
21 de febrero	Aguilares, San Salvador San Salvador, San Salvador	Primera práctica y prueba de plan de vuelo con proveedores.
26 de agosto	Armenia, Sonsonate	Inspección de cantera y prueba de plan de vuelo con proveedores.
03 de septiembre	La Libertad, La Libertad	Inspección de cantera y prueba de plan de vuelo con proveedores y representantes de la DHM.
21 de septiembre	Parque Bicentenario	Primera práctica de Drone (Delegados e inspectores)
25 de septiembre	Quezaltepeque, La Libertad	Inspección de cantera División de Minas
28 de septiembre	Parque Bicentenario	Segunda práctica de Drone (Delegados e inspectores)
02 de octubre	San Rafael, Chalatenango	Inspección de monitoreo de las actividades de explotación de material a cantera, División de Minas
16 de octubre	Aguilares, San Salvador	Inspección de monitoreo de las actividades de explotación de material a cantera, División de Minas
23 de octubre	La Unión, La Unión	Inspección de monitoreo de las actividades de explotación de material a cantera, División de Minas
11 de noviembre	Santa Ana, Santa Ana	Inspección de monitoreo de las actividades de explotación de material a cantera, División de Minas
13 de noviembre	Chirilagua, San Miguel	Inspección de monitoreo de las actividades de explotación de material a cantera, División de Minas
27 de Noviembre	Metapán, Santa Ana	Inspección de monitoreo de las actividades de explotación de material a cantera, División de Minas
02 de diciembre	Uluazapa, San Miguel	Inspección de monitoreo de las actividades de explotación de material a cantera, División de Minas



16 de diciembre	El Sauce, La Unión	Inspección de monitoreo de las actividades de explotación de material a cantera, División de Minas
AÑO 2021		
07 de enero	San Rafael , Chalatenango	Inspección de amojonamiento de ampliación de área
12 de enero	Ciudad Arce, La Libertad El Congo, Santa Ana	Inspección a extracciones ilegales de material, en atención a denuncias ciudadanas y monitoreo de las actividades de explotación de material a cantera regulada.
15 de enero	San Luis de la Reina, San Miguel	Inspección de monitoreo de las actividades de explotación de material a cantera, División de Minas

kpa