



Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, Coordinación de Zonas y Monumentos Históricos - CONCULTURA -

### IDENTIFICACION FOTOGRAFICA.



### 1. IDENTIFICACION.

|                                    |                                      |                     |     |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|
| <b>INMUEBLE:</b>                   | Inmueble dentro del Centro Histórico |                     |     |
| <b>ZONA:</b>                       | 2                                    | <b>MANZANA:</b>     | B-8 |
| <b>Nº DE INMUEBLE:</b>             | 6                                    | <b>Nº DE FICHA:</b> | 6   |
| <b>NOMBRE TRADICIONAL:</b>         |                                      |                     |     |
| No posee                           |                                      |                     |     |
| <b>NOMBRE ACTUAL:</b>              |                                      |                     |     |
| Gobernación Política Departamental |                                      |                     |     |



### 2. LOCALIZACION

|                           |  |                      |             |                   |                    |
|---------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>REGION GEOGRAFICA</b>  | Central                                    | <b>DEPARTAMENTO:</b> | La Libertad | <b>MUNICIPIO:</b> | Nueva San Salvador |
| <b>NOMBRE DE POBLADO:</b> |  | <b>TITULO:</b>       | Ciudad      | <b>BARRIO:</b>    |                    |
| <b>DIRECCION:</b>         | 1a Calle Oriente y 1a Avenida Norte No 2-1 |                      |             |                   |                    |
| <b>Nº CATASTRO:</b>       |  |                      |             |                   |                    |



### 3. REGIMEN DE PROPIEDAD

|                              |  |                               |                                    |
|------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>REGIMEN DE PROPIEDAD:</b> |  | <b>NOMBRE DEL PROPIETARIO</b> | No se tuvo acceso a la información |
|------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|



### 4. FECHA DE CONSTRUCCION:

|                  |
|------------------|
| R-4; 1900 - 1930 |
|------------------|



### 5. CONSTRUCTOR - DISEÑADOR:

|                                    |
|------------------------------------|
| No se tuvo acceso a la información |
|------------------------------------|



### 6. USOS DE SUELO:

|                             |               |                                  |  |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| <b>USO ACTUAL DE SUELO:</b> | Institucional | <b>USO TRADICIONAL DE SUELO:</b> |  |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|--|

### 7. PROTECCION LEGAL PROPUESTA

|                             |                                |   |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| <b>CATEGORIA PROPUESTA:</b> | <b>SUBCATEGORIA PROPUESTA:</b> | <b>8. NIVEL DE PROTECCION PROPUESTO</b> |
| Monumento                   | Monumento Relevante            | Parcial                                 |

### 9. PROTECCION LEGAL OFICIAL:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>CATEGORIA OFICIAL:</b> | <b>NOMINACION:</b> |
|                           |                    |





**T) ELEMENTOS TIPOLOGICOS**



**19. IDENTIFICACION FOTOGRAFICA:**



Vista del corredor, el cual posee pinjantes en los arcos entre columnas



Detalle de los canales de aguas lluvias



Vista interior del inmueble