



Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, Coordinación de Zonas y Monumentos Históricos - CONCULTURA -

### IDENTIFICACION FOTOGRAFICA.



### 1. IDENTIFICACION.

<b>INMUEBLE:</b>	Inmueble dentro del Centro Histórico		
<b>ZONA:</b>	3	<b>MANZANA:</b>	C-8
<b>Nº DE INMUEBLE:</b>	5	<b>Nº DE FICHA:</b>	5
<b>NOMBRE TRADICIONAL:</b>			
No posee			
<b>NOMBRE ACTUAL:</b>			
Ex Banco Cuscatlán			



### 2. LOCALIZACION

<b>REGION GEOGRAFICA</b>	Central	<b>DEPARTAMENTO:</b>	La Libertad	<b>MUNICIPIO:</b>	Nueva San Salvador
<b>NOMBRE DE POBLADO:</b>		<b>TITULO:</b>	Ciudad	<b>BARRIO:</b>	
<b>DIRECCION:</b>	3a Avenida Sur No 2-1, entre 2a y 4a Calle Oriente				
<b>Nº CATASTRO:</b>					



### 3. REGIMEN DE PROPIEDAD

<b>REGIMEN DE PROPIEDAD:</b>	Privado Particular	<b>NOMBRE DEL PROPIETARIO</b>	No se tuvo acceso a la información
------------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------------



### 4. FECHA DE CONSTRUCCION:

R-3; 1870 - 1900
------------------



### 5. CONSTRUCTOR - DISEÑADOR:

No se tuvo acceso a la información
------------------------------------



### 6. USOS DE SUELO:

<b>USO ACTUAL DE SUELO:</b>	Comercial	<b>USO TRADICIONAL DE SUELO:</b>	Habitacional
-----------------------------	-----------	----------------------------------	--------------

### 7. PROTECCION LEGAL PROPUESTA

<b>CATEGORIA PROPUESTA:</b>	<b>SUBCATEGORIA PROPUESTA:</b>	<b>8. NIVEL DE PROTECCION PROPUESTO</b>
Monumento	Monumento Relevante	Parcial

### 9. PROTECCION LEGAL OFICIAL:

<b>CATEGORIA OFICIAL:</b>	<b>NOMINACION:</b>





**T) ELEMENTOS TIPOLOGICOS**



**19. IDENTIFICACION FOTOGRAFICA:**



Detalle de balcón antepechado, rematado por un frontón