



Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, Coordinación de Zonas y Monumentos Históricos - CONCULTURA -

IDENTIFICACION FOTOGRAFICA.



1. IDENTIFICACION.

INMUEBLE: Inmueble dentro del Centro Histórico

ZONA: 2 **MANZANA:** B-6

Nº DE INMUEBLE: 9 **Nº DE FICHA:** 9

NOMBRE TRADICIONAL:

No posee

NOMBRE ACTUAL:

No posee



2. LOCALIZACION

REGION GEOGRAFICA: Central **DEPARTAMENTO:** La Libertad **MUNICIPIO:** Nueva San Salvador

NOMBRE DE POBLADO: **TITULO:** Ciudad **BARRIO:**

DIRECCION: 2a Avenida Norte No 2-10, entre 1a y 3a Calle Poniente

Nº CATASTRO:



3. REGIMEN DE PROPIEDAD

REGIMEN DE PROPIEDAD: Privado Particular **NOMBRE DEL PROPIETARIO:** No se tuvo acceso a la información



4. FECHA DE CONSTRUCCION:

R-4; 1900 - 1930



5. CONSTRUCTOR - DISEÑADOR:

No se tuvo acceso a la información



6. USOS DE SUELO:

USO ACTUAL DE SUELO: Habitacional

USO TRADICIONAL DE SUELO: Habitacional

7. PROTECCION LEGAL PROPUESTA

CATEGORIA PROPUESTA: **SUBCATEGORIA PROPUESTA:** **8. NIVEL DE PROTECCION PROPUESTO**

Monumento

Monumento Relevante

Parcial

9. PROTECCION LEGAL OFICIAL:

CATEGORIA OFICIAL:

NOMINACION:

T) ELEMENTOS TIPOLOGICOS

19. IDENTIFICACION FOTOGRAFICA:



Detalle de balcón rectilíneo, el cual es rematado por un frontón de forma triangular.