



Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, Coordinación de Zonas y Monumentos Históricos - CONCULTURA -

### IDENTIFICACION FOTOGRAFICA.



### 1. IDENTIFICACION.

**INMUEBLE:** Inmueble dentro del Centro Histórico

**ZONA:** 3 **MANZANA:** C-2

**Nº DE INMUEBLE:** 3 **Nº DE FICHA:** 3

#### NOMBRE TRADICIONAL:

No posee

#### NOMBRE ACTUAL:

No posee



### 2. LOCALIZACION

**REGION GEOGRAFICA:** Central **DEPARTAMENTO:** La Libertad **MUNICIPIO:** Nueva San Salvador

**NOMBRE DE POBLADO:**  **TITULO:** Ciudad **BARRIO:**

**DIRECCION:** Calle José Ciriaco López No 3-3, entre 3a y 5a Avenida Norte

**Nº CATASTRO:**



### 3. REGIMEN DE PROPIEDAD

**REGIMEN DE PROPIEDAD:** Privado Particular **NOMBRE DEL PROPIETARIO:** No se tuvo acceso a la información



### 4. FECHA DE CONSTRUCCION:

R-5; 1930 - 1955



### 5. CONSTRUCTOR - DISEÑADOR:

No se tuvo acceso a la información



### 6. USOS DE SUELO:

**USO ACTUAL DE SUELO:** Habitacional

**USO TRADICIONAL DE SUELO:** Habitacional

### 7. PROTECCION LEGAL PROPUESTA

**CATEGORIA PROPUESTA:** **SUBCATEGORIA PROPUESTA:** **8. NIVEL DE PROTECCION PROPUESTO**

Monumento

Monumento Relevante

Parcial

### 9. PROTECCION LEGAL OFICIAL:

**CATEGORIA OFICIAL:**

**NOMINACION:**





**T) ELEMENTOS TIPOLOGICOS**



**19. IDENTIFICACION FOTOGRAFICA:**