

Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, Coordinación de Zonas y Monumentos Históricos - CONCULTURA -

IDENTIFICACION FOTOGRAFICA**1. IDENTIFICACION**

INMUEBLE: Inmueble dentro del Centro Histórico

ZONA: 2 MANZANA: B-10

NUMERO DE INMUEBLE 1 NUMERO DE FICHA: 007

NOMBRE TRADICIONAL:

Parque los Desamparados

NOMBRE ACTUAL:

Parque los Desamparados

2. LOCALIZACION

REGION GEOGRAFICA: Central DEPARTAMENTO: Cabañas MUNICIPIO: Ilobasco

TITULO: Ciudad CANTON: BARRIO: Los Desamparados

DIRECCION: 1a Calle Oriente y Calle Enrique Hoyos, entre 10a y 8a Avenida Norte

NUMERO DE CATASTRO:

3. REGIMEN DE PROPIEDAD

TIPO DE REGIMEN Municipal

PROPIETARIO Alcaldía Municipal de Ilobasco.

4. FECHA DE CONSTRUCCION

R-3; 1870 - 1900

5. CONSTRUCTOR Y DISEÑADOR

No se encontró información.

6. USOS**COMPATIBLE**

- ☒ RECREATIVO
☒ CONMEMORATIVO
☒ CIVICO

OTRO:

INCOMPATIBLE

- ☒ COMERC. INFORMAL
☐ TUGURIZACION
☐ ESTACIONAMIENTO

OTRO:

7. PROTECCION LEGAL PROPUESTA

CATEGORIA PROPUESTA:

Sitios Históricos

SUBCATEGORIA PROPUESTA:

8 .NIVEL DE PROTECCION PROPUESTA

Paisajista

9. PROTECCION LEGAL OFICIAL

CATEGORIA OFICIAL:

NOMINACION:

10. DATOS HISTORICOS:

Basándose en el origen de las ciudades trazadas por los españoles, las cuales comenzaban por la Plaza Mayor y a cuyo alrededor se ubicaba la iglesia, el cabildo y las casas de los primeros pobladores, se puede aseverar que, en los albores del siglo XX las plazas comenzaron a ser transformadas en parques, es decir, cambiaron sus dimensiones espaciales y usos.

Fue construido en los inicios del siglo XIX, posiblemente en el año 1802. Es llamado los desamparados por estar frente a la iglesia del mismo nombre.

En el centro del parque se encuentran los remanentes de una fuente, la cual abastecía de agua a los pobladores del Barrio Los Desamparados, función que dejó de cumplir a finales de la década de 1970.

El agua que abastecía a la fuente, era traída del cantón Azacualpa ubicado a 8 Kilómetros al norte de Ilobasco.

En la década de 1980 el parque funcionó como tiangué, incluso gente de otros municipios llegaba a vender su ganado.

Al costado poniente se encuentra un árbol de carrito -según conocimiento coloquial tiene más de 200 años-, el cual a sido mudo testigo de la historia del parque.

11. OBSERVACIONES GENERALES

A) TIPO DE PREDIO	B) TIPO DE ESPACIO	C) TIPO DE TRAZADO
Mnz. Completa	Parque	Orgánicos
D) PERFIL DEL TERRENO:	E) MURETES Y CERCAS:	F) OBSERVACIONES:
El parque maneja juego de niveles o terrazas que se diferencian por los diferentes espacios y que maneja.	Utilización de pretilas elaborados. El ladrillo de barro de altura de 0.40 metros utilizado en las jardineras.	
G) ZONIFICACION / USO	H) USO DEL AGUA	I) MOBILIARIO
<input checked="" type="checkbox"/> CIRCULACION <input checked="" type="checkbox"/> JARDINES <input checked="" type="checkbox"/> CANCHAS <input checked="" type="checkbox"/> JUEGOS MECANICOS OTROS:	<input type="checkbox"/> CASCADA <input checked="" type="checkbox"/> FUENTE <input type="checkbox"/> ESTANQUE OTROS: <div>DESCRIPCION:</div>	<input checked="" type="checkbox"/> BANCAS <input checked="" type="checkbox"/> MESAS <input type="checkbox"/> GLORIETAS <input type="checkbox"/> FAROLES <input checked="" type="checkbox"/> LUMINARIAS <input type="checkbox"/> BEBEDEROS DE AGUA <input checked="" type="checkbox"/> TELEFONO PUBLICO <input checked="" type="checkbox"/> BASUREROS OTROS:
J) VEGETACION		
<div> <input checked="" type="checkbox"/> ARBOLES <input checked="" type="checkbox"/> PLANTAS </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTOS <input type="checkbox"/> GRAMA </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> SETOS <input type="checkbox"/> OTROS </div>		

K) ESTRUCTURAS DISONANTES:

Actualmente se ubica en el costado Oriente. Venta informales alojados en chalets cuya estructura es de lamina.

L) DESCRIPCION DE INMUEBLES ARQUITECTONICOS DE INTERES:**M) DESCRIPCION DE PISOS:**

Pisos de concreto simple y grama.

N) DESCRIPCION DE MONUMENTOS DE CARACTER ESCULTORICO O CONMEMORATIVO:

No posee.

Ñ) ESTADO DE CONSERVACION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS**ELEMENTOS**

Mobiliario	<input type="checkbox"/> Bueno	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
Monumentos	<input type="checkbox"/> Bueno	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
Uso del Agua	<input type="checkbox"/> Bueno	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Malo
Vegetación	<input type="checkbox"/> Bueno	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Malo
Pisos	<input type="checkbox"/> Bueno	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo

O) ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

REGULAR

P) ALTERACION

MUY ALTERADO (50-75%)

Q) PELIGROS POTENCIALES O INMINENTES:

El poco mantenimiento del parque y la invasión del comercio informal, están causando la perdida de la imagen urbana del mismo.

R) MODIFICACIONES Y AGREGADOS:

Se ha colocado una caseta de la Policía Nacional Civil cuya estructura rompe el diseño original del parque, aunque es necesario para la seguridad del mismo.


S) DESCRIPCION

El parque de los desamparados presenta una transformación de su diseño original, se puede observar en la incorporación de una cancha de baloncesto rodeada de graderías, lo cual es permitido por el juego de terrazas que tiene el parque, además presenta una fuente que originalmente era un pozo de donde tomaba

12. VALORIZACION DEL INMUEBLE

- | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> VALOR DE ANTIGUEDAD | <input type="checkbox"/> VALOR HISTORICO | <input type="checkbox"/> VALOR ESTETICO |
| <input type="checkbox"/> VALOR TECNOLÓGICO | <input type="checkbox"/> VALOR URBANO | <input type="checkbox"/> VALOR PAISAJISTA |
| <input type="checkbox"/> VALOR TESTIMONIAL | <input type="checkbox"/> VALOR SOCIAL | <input type="checkbox"/> VALOR ARQUITECTÓNICO |

13. OBSERVACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS**14. BIBLIOGRAFIA****15. LEVANTO / FECHA**

16. ANEXOS

Vista del Parque desde el costado Norte, observese lo bien arborizado que se encuentra.