

## MEMORANDO

**Para:** Licda. Liz Aguirre  
Oficial de Información MOPTVDU

**De:** Gracia Maria Rusconi  
Directora Adhonorem Unidad de Gestión Social

**Fecha:** 11 de octubre de 2018

**Asunto:** Solicitud de información 206-2018

*Gracia Maria Rusconi*



---

En relación a la solicitud de información 206 – 2018, le compartimos que la inspección realizada en fecha 25 de septiembre de 2018, del proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA04S, TRAMO II: ENTRE KM. 22.36 (SALIDA SUR DE ZARAGOZA) - KM. 31.86 (INICIO BY PASS DE LA LIBERTAD), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. ESTACIONES 15+800 A 21+300,” SEGMENTO 2.

Adjunto encontrará informe social, de la visita realizada.

Atentamente,



*Bsmaralda*



Informe de Inspección social realizada el 25 de septiembre de 2018, en el marco del proyecto  
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA04S, TRAMO II: ENTRE KM. 22.36 (SALIDA SUR DE ZARAGOZA) - KM. 31.86 (INICIO BY PASS DE LA LIBERTAD), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”



N°	Petición	Estado	
1	Verificar desagüe que sea aumentado a 60" en el desvío a San José Villanueva.	Esta obra es parte del primer tramo, no se ha ejecutado obra a la fecha.	
2	Parada de bus en mercadito, lateral derecho de la carretera.	En espera de autorización del VMT.	
3	Los cálculos del caudal que bajará por el desagüe en comunidad El Rastro.	Se ha construido obra de protección y los cálculos solicitados en el informe de la DACGER fueron entregados a principio del proyecto al ingeniero administrador del contrato.	
4	Acceso a comunidad El Rastro demasiado pronunciada la pendiente y muy liso.	Se ha mejorado el acceso a través de colocación de asfalto, pero es difícil el acceso para personas de la tercera edad e incluso para las personas jóvenes ya que representa un riesgo el bajar porque se pueden deslizar	
5	Parada de buses en comunidad el Rastro lateral izquierdo y paso peatonal.	Proyectada e incluida contractualmente.	
6	Cancha lateral derecho, frente a residencial san Fernando.	El propietario solicita que la obra que se construya sea lo que se le explico, colocar pines y una malla de hierro no solo el concreto lanzado, solo asid ara permiso para que inicien las	

		obras en este punto, además representa un riesgo para los estudiantes que hacen uso de la cancha.	
7	Inspección y continuidad de obras de mitigación, en el relleno norte de comunidad Villas de Zaragoza, en este talud revisar informe de la DACGER.	En el relleno únicamente se ha sembrado sácate y no se han concluido los trabajos, cabe mencionar la existencia de un manto acuífero que se debe resguardar.	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación de parada e buses en Los Chalos, lateral izquierdo y derecho, esto con permiso del VMT</li> <li>• Creación de bases y las pasarelas con sus derechos de vía</li> <li>• Sisado y pasamanos en la entrada Los Chalos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parada de bus en gestión con VMT</li> <li>• Bases de pasarela no se ha definido la construcción</li> <li>• El sisado de la calle no se ha realizado y la calle presenta una inclinación bastante pronunciada.</li> </ul>	
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspección y continuidad de las obras de mitigación en el talud de la zona sur de la comunidad villas de Zaragoza</li> <li>• la creación del acceso de la comunidad antes mencionada</li> </ul>	Gradas disipadoras construidas	
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunidad los cedros, la base del muro de protección de la cancha dela escuela y sus canaletas</li> <li>• El acceso a la comunidad sea reparado y crear el muro para sostener la calle en ambos accesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha iniciado con la construcción del muro , <b>mas no se ha tomado en cuenta un espacio entre el muro y el centro Escolar Los Cedros</b></li> <li>• El acceso aún no ha sido reparado ya que las obras no han concluido.</li> </ul>	
10	Parada de buses en Zaragopolis a ambos laterales y paso peatonal, permisos del VMT	Solicitada a VMT	

11	Pasarela en Brisas de Zaragoza con sus derechos de vía	Solicitada a VMT	
12	Reubicación de cantarera o agua domiciliar para la familia Albizar	Aun no resuelto el traspaso	
13	Comunidad el corralito (verificar recomendaciones de la DACGER)	Se entregó informe elaborado por DACGER	
14	Comunidad Corinto, verificar daños ocasionados y reparar los accesos en su totalidad y los daños a las cometidas de agua	Se han mejorado los accesos	
15	Comunidad el Jiote Guadalupe, dejar agua domiciliar a las ocho familias y reparar el acceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se verifico que aún no se ha generado respuesta a la solicitud de ANDA.</li> <li>• El acceso fue construido unas horas antes de la visita</li> </ul>	
16	Solucionar a las familias que aún están en proceso de reubicación en comunidad Corinto.		