



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

MEMORANDO

MOPT-DACGER-024-17/02/2020

Para: Licda. Liz Aguirre
Oficial de Información MOPT

De: Ing. William Roberto Guzmán
Director DACGER

Fecha: 17 de febrero de 2020

Asunto: Remisión de información solicitada



En respuesta a solicitud de información No. 035-2020 donde requieren: "informe técnico realizado en comunidad 10 de octubre del barrio San Jacinto en el mes de julio del 2019 sobre una cárcava y muro perimetral" se adjunta informe de inspección en formato digital (USB) REF. No. MOP-DACGER-011-2019 INSPECCIÓN TÉCNICA - DAÑOS EN COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE POR DERRUMBES EN MARGEN DE RÍO ACELHUATE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR y su respectivo anexo REF. MOP-DACGER-SG-033/2011 INFORME TÉCNICO: INSPECCIÓN A LADERAS EROSIONADAS EN COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.

Saludos,

Sin nada más que agregara a la presente.

17 FEB 2020



2:45 pm
Esmeralda