

## OIR

---

**De:** Miguel Martinez  
**Enviado el:** viernes, 7 de agosto de 2020 10:52  
**Para:** 'OIR'  
**CC:**  
**Asunto:** RE: ASIGNACION DE SOLICITUD 104-2020

Estimada Lizz:

Aprovecho la ocasión para saludarte y comentarte que durante el evento de Alerta Roja por Tormenta Amanda se realizó inspección en final del pasaje villa Adalberto de la calle al Volcán únicamente, no se tiene inspección realizada en Residencial Jardín Alto. Te muestro el esquema de la inspección que realizamos con respecto a la ubicación que da la usuaria. El globo rojo es donde realizamos la inspección:



La Inspección que se realizó en el pasaje Villa Sevilla, es porque un muro cayó sobre unas casa afectando a 12 personas, gracias a Dios no hubo heridos, pero se recomendó a las familias que están arriba del muro que colapso, que evacuen las habitaciones que colinden dicho muro colapsado, durante el evento. Como podrás ver en las imágenes. El colapso del muro pudo ser por mala construcción o y eso involucra permisos otorgados de la alcaldía y OPAMSS, por lo que las familias afectadas deberán avocarse con esas instancias, porque hay implicaciones legales de por medio. Hay un muro que sigue vulnerable, colindante al que se cayó. Se marca en flecha roja.







Atentamente.



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

**Miguel Ángel Martínez Márquez**  
Coordinador CTSISB  
COEMOPT

Móvil: (503) 7587-3657 \ Teléfono: (503) 2528-3048  
Correo: miguel.martinez@mop.gob.sv

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte  
Plantel La Lechuza, Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2, San Salvador, El Salvador







