

29 AGO 2022  
9:30 am  
Melvin.

# MEMORANDO


MOPT-DACGER-248-29/08/2022

**Para:** Licda. Liz Aguirre  
Oficial de Información MOPT

**De:** Ing. Brenda Hazel Sandoval  
Directora DACGER

**Fecha:** 29 de agosto de 2022

**Asunto:** Remisión de información solicitada



En respuesta a solicitud de información No. 096-2022 donde se solicita en el literal 1 "Estudios o diagnósticos realizados en Santa Lucía, Ilopango, desde el año 2018 al año 2022" se remiten archivos en pdf de los siguientes informes de inspecciones y estudios realizados en el sector:

1. REF. No. MOP-DACGER-009-2019. "INFORME DE INSPECCIÓN ACTUALIZACIÓN DE CONDICIONES DE FORMACIÓN DE CÁRCAVA EN COLONIA SANTA LUCIA."
2. REF. MOP-DACGER-SG-022-2019 INFORME TÉCNICO: INSPECCIÓN EN MURO DE CONCRETO LANZADO EN SANTA LUCIA
3. INFORME REF. MOP-DACGER-26-2019. INFORME TÉCNICO: INFORME DE SEGUIMIENTO A CÁRCAVA EN COLONIA SANTA LUCIA. ILOPANGO, SAN SALVADOR.
4. INFORME REF. MOP-DACGER-30-2019. INFORME TÉCNICO: INFORME DE SEGUIMIENTO A CÁRCAVA EN COLONIA SANTA LUCIA. ILOPANGO, SAN SALVADOR.



5. VMOP-DACGER-SPOP-024-2021 INFORME DE INSPECCIÓN RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL ESTRUCTURAL DE INMUEBLE EN RESIDENCIAL SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
6. REF. No. VMOP-DACGER-063/2021 INFORME TÉCNICO TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA EN RESIDENCIAL SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

Sin otro en particular.