

**VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

INFORME DE SOLICITUD No. 072-2024

En relación a solicitud No. 072-2024 presentada en la oficina de información y respuesta (OIR) de este Ministerio, en la cual solicita resultados de levantamiento topográfico de la quebrada que linda a todo el rumbo Norte de Residencial San Gabriel, Calle Al Volcán, distrito de Mejicanos, Municipio de S.S. Centro. La información contiene el estado actual de la quebrada más posibles opciones para mitigar o detener riesgo de cárcava y daños en muro de contención o protección, la cual se había solicitado hace 2 años, enviando carta solicitando el levantamiento topográfico al MOP. El 26/06/2024 el MOP realizó inspección previa y el 01/07/2024 se realizó levantamiento topográfico haciendo presentes el encargado Ing. Erick Menjivar como Ingeniero Hidráulico y Sr. Moisés García.

Al respecto, la Subdirección Técnica informa que esta Dirección únicamente apoyo con el levantamiento topográfico el cual será proporcionado por la Subdirección de Gestión de Adquisición de Inmuebles y Reasentamientos Involuntarios (SGAIRI) como encargada de la topografía, la demás información solicitada no es posible proporcionarla por no contar con ella.

Lo que se informa para los fines consiguientes.

Enlace DPOP-OIR