

**VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**INFORME DE SOLICITUD No. 086-2024**

En relación a solicitud No. 086-2024 presentada en la oficina de información y respuesta (OIR) de este Ministerio, en la cual solicita informe técnico de inspección realizado el 08 de agosto de 2024 por Ing. Rubén Alfredo Cruz e Ing. Eva Patricia Ardón de la Dirección de Planificación de la Obra Pública en Centro Escolar Monseñor Basilio Plantier, ubicado en 6ta Calle Oriente No 1108, Barrio San Esteban, distrito de San Salvador del municipio de San Salvador Centro.

Al respecto, la Subdirección Técnica de esta Dirección informa que el informe de visita no se desarrolló, debido a que se instruyó la formulación de un proyecto para atender la problemática existente, cuyo estatus a la fecha se encuentra en la elaboración del perfil técnico-económico para la ejecución de las obras, encontrándose dicho perfil dentro del Índice de Información Reservada siguiente: "Toda la información relacionada a Informes Finales y sus Anexos, Planos, Presupuestos, Perfiles Técnicos-Económicos, Diseños de Proyectos y Ofertas Técnicas-Económicas de Consultorías de Estudios".

Por lo anterior no es posible brindar la información solicitada.

Lo que se informa para los fines consiguientes.

Enlace DPOP-OIR