

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Colocación de carpeta asfáltica en Calle Ramón Belloso, Barrio San Jacinto, San Salvador

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2021
Nombre de la obra:	Colocación de carpeta asfáltica en Calle Ramón Belloso, Barrio San Jacinto, San Salvador
Ubicación exacta:	Calle Ramón Belloso, Barrio San Jacinto, San Salvador.
Fecha de inicio de la obra:	2021-04-12
Número de beneficiarios:	316090
Costo total de la obra:	33467.93
Tiempo de ejecución:	19días
Nombre del responsable de la obra:	Tec. Salvador Villegas
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Empresa o entidad supervisora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Código de contrato:	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
Garantías:	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
Forma de pago:	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA