

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Demolición de vivienda en Calle San Martin, Barrio San Jacinto, San Salvador.

**Institución:** Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

**Año:** 2022

**Nombre de la obra:** Demolición de vivienda en Calle San Martin, Barrio San Jacinto, San Salvador.

**Ubicación exacta:** Calle San Martin, Barrio San Jacinto, San Salvador.

**Fecha de inicio de la obra:** 2022-07-06

**Número de beneficiarios:** 316090

**Costo total de la obra:** 6122.8

**Tiempo de ejecución:** 2 días

**Nombre del responsable de la obra:** Ing. Nelson Polanco

**Fuente de financiamiento:** GOES

**Empresa o entidad ejecutora:** DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

**Empresa o entidad supervisora:** DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

**Código de contrato:** NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA

**Garantías:** NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA

**Forma de pago:** NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA