



**BANDESAL**  
BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. LG-165/2017	
<b>DETALLE DEL PROCESO EN REFERENCIA:</b> Servicios técnicos para inspección estructural en edificio FDE				
Dirección del Contratante: <u>Calle El Mirador y 89 avenida norte, edificio World Trade Center II, Nivel 4, Col. Escalón, San Salvador.</u>				
Lugar y fecha: <u>San Salvador, 25 de abril de 2017</u>			NIT y/o NRC del Proveedor:	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE : <b>FHC INGENIEROS, S.A. DE C.V.</b>				
Dirección Proveedor: <u>Calle La Mascota N0. 160, Col. La Mascota, San Salvador</u>				
CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Servicio	Honorarios profesionales por visita técnica estructural visual de las paredes del edificio del Fondo de Desarrollo Económico. El servicio incluye reporte sobre fallas y sus respectivas recomendaciones.	U\$ 565.00	U\$ 565.00
<b>TOTAL US\$ (IVA INCLUIDO)</b>				<b>565.00</b>
<b>QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES</b>				
OBSERVACIONES:	• Los datos de facturación es el siguiente: <b>Fondo de Desarrollo Económico (FDE)</b> , registro fiscal N0. <u>y NIT</u>			
	 Especialista Adquisiciones y Contrataciones      Gerente Administrativa			
LUGAR DE ENTREGA:	<u>Edificio FDE: ubicado en Alameda Roosevelt y 51 avenida sur, San Salvador.</u>			
FORMA DE PAGO:	100% una vez recibido el servicio a entera satisfacción por parte del Banco.			
FECHA DE ENTREGA:	<b>MAYO 2017</b>			
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: <u>Yanira Ruiz</u> Tel. 2592- 1113 Fax: 2592- 1127      Correo electrónico: <u>yanira.ruiz @bandesal.gob.sv</u>				

**PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL DE  
BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR**

Centro Costo: 3002	Cuenta:81200201000000001 EDIFICIOS PROPIOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	Fuente: FDE
TOTAL		<b>US\$ 565.00</b>