**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)No. **LG-32/2018****Banco de Desarrollo de El Salvador**Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center  
Torre li, Primer Nivel, Colonia Escalón**Lugar y Fecha:**

Martes 02 de Enero de 2018

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:****CONSULTORIA Y DESARROLLO ENERGETICO, S.A. DE C.V.**

NIT:

41. AV. SUR Y 12 C. PTE. NO. 2203 COL. FLOR BLANCA, S.S.,  
SAN SALVADOR Central EL SALVADOR

NRC:


**Detalle del Proceso en Referencia:** PROCESO DE LIBRE GESTION LG-32/2018 -Servicios de mantenimiento preventivo para  
Planta de Emergencia edificio FDE-

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
1	SERVICIO	MATENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR (FEBRERO 2018) el cual consiste en: limpieza de los devanados del generador, revisión de instrumentos de control, revisión, apreté y limpieza de conexiones eléctricas del generador y panel de control, revisión de los sistemas de protección y monitoreo de fallas del motor, toma de lecturas del voltaje, frecuencia, corriente, revisión del sistema de combustible, revisión del sistema de enfriamiento, limpieza exterior del motor de combustión.	706.74	706.74	706.74
1	SERVICIO	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR (JUNIO 2018), el cual consiste en: limpieza de los devanados del generador, revisión de instrumentos de control, revisión, apreté y limpieza de conexiones eléctricas del generador y panel de control, revisión de los sistemas de protección y monitoreo de fallas del motor, toma de lecturas del voltaje, frecuencia, corriente, revisión del sistema de combustible, revisión del sistema de enfriamiento.	544.21	544.21	544.21
1	SERVICIO	SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR (OCTUBRE 2018), el cual consiste en: limpieza de los devanados del generador, revisión de instrumentos de control, revisión, apreté y limpieza de conexiones eléctricas del generador y panel de control, revisión de los sistemas de protección y monitoreo de fallas del motor, toma de lecturas del voltaje, frecuencia, corriente, revisión del sistema de combustible, revisión del sistema de enfriamiento.	544.21	544.21	544.21

**Total USD \$ :** 1,795.16**UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 16/100 USD \$****Los datos de facturación serán los siguientes :**Serán facturados con Credito Fiscal a nombre del Fondo de Desarrollo Económico (FDE),  
registro fiscal No. y NIT**Observaciones:** Orden de Compra de fecha 20-12-2017 (ver expediente). Para efectos de aplicación de cifras presupuestarias del 2018 se aplica con esta fecha.**Lugar de Entrega :** Centro de Crédito FDE : Alameda Roosevelt y 51 Avenida Sur No. 2707, San Salvador, SAN SALVADOR Central EL SALVADOR**Fecha de Entrega :** Febrero de 2018 A Octubre de 2018 **FORMA DE PAGO** CREDITO

Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)

**Datos de los Administradores de la Orden de Compra**



**BANDESAL**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. **LG-32/2018**

**Nombre** RUIZ CALDERÓN, EVELIN YANIRA  
**Conmutador :** 2592-1000  
**Tel. Directo**  
**E-Mail** yanira.ruiz@bandesal.gob.sv

**Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES**

<b>Fuente de Recursos</b>	<b>Centro de Costos</b>	<b>Cuenta Contable</b>	<b>Monto Mensual</b>	<b>Monto Total</b>
33 - Fde	3002 - Gerencia De Administracion	81200204000000001	149.60	1,795.16