

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG- 31/2019

Banco de Desarrollo de El Salvador
 Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
 Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:
 Jueves 20 de Diciembre de 2018

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

CONSULTORIA Y DESARROLLO ENERGETICO, S.A. DE C.V.	NIT:
41. AV. SUR Y 12 C. PTE. NO. 2203 COL. FLOR BLANCA, S.S., SAN SALVADOR Central EL SALVADOR	NRC:

Detalle del Proceso en Referencia: LG- 31/2019: Servicios de mantenimiento preventivo para Planta de Emergencia edificio FDE

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
1	SERVICIO	SERVICIO DE MMTO PREVENTIVO MAYOR CONSISTENTE EN: limpieza de los devanados del generador, revisión de instrumentos de control y medición de corriente alterna y directa, revisión, apreté y limpieza de conexiones eléctricas del generador y panel de control, revisión de los sistemas de protección y monitoreo de fallas del motor, toma de lecturas del voltaje, frecuencia, corriente, para realizar los ajustes que sean necesarios vacío y con carga; Revisión del sistema de combustible; Revisión del sistema de enfriamiento; limpieza de exterior del motor de combustión (incluye lavado de motor con químico desengrasante y cambio de aceite y filtro de motor)	786.74	786.74	786.74
1	SERVICIO	SERVICIO DE MMTO PREVENTIVO MENOR 1; consistente en: limpieza de los devanados del generador, revisión de instrumentos de control y medición de corriente alterna y directa, revisión, apreté y limpieza de conexiones eléctricas del generador y panel de control, revisión de los sistemas de protección y monitoreo de fallas del motor, toma de lecturas del voltaje, frecuencia, corriente, para realizar los ajustes que sean necesarios vacío y con carga; Revisión del sistema de combustible; Revisión del sistema de enfriamiento	594.21	594.21	594.21
1	SERVICIO	SERVICIO DE MMTO PREVENTIVO MENOR 2; limpieza de los devanados del generador, revisión de instrumentos de control y medición de corriente alterna y directa, revisión, apreté y limpieza de conexiones eléctricas del generador y panel de control, revisión de los sistemas de protección y monitoreo de fallas del motor, toma de lecturas del voltaje, frecuencia, corriente, para realizar los ajustes que sean necesarios vacío y con carga; Revisión del sistema de combustible; Revisión del sistema de enfriamiento	594.21	594.21	594.21

Total USD \$: 1,975.16

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 16/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :


Serán facturados con Otro Comprobante a nombre del Fondo de Desarrollo Económico (FDE), registro fiscal No. y NIT

Observaciones: ADJUDICADO EN MEMORANDUM DE FECHA 20-12-2018 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE GESTION. MMTO PREVENTIVO MAYOR SE EJECUTARA EN FEBRERO 2019; MMTO PREVENTIVO MENOR 1 EN JUNIO 2019; MMTO PREVENTIVO MENOR 2 EN OCTUBRE 2019.

Lugar de Entrega : Centro de Crédito FDE : Alameda Roosevelt y 51 Avenida Sur No. 2707, San Salvador, SAN SALVADOR Central EL SALVADOR

Fecha de Entrega : 01 de Enero de 2019 A 31 de Diciembre de 2019 **FORMA DE PAGO :** CREDITO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) **No. LG- 31/2019**


 Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)



Datos de los Administradores de la Orden de Compra

Nombre	Conmutador : 2592-1000	Tel. Directo	E-Mail
RUIZ CALDERÓN, EVELIN YANIRA			yanira.ruiz@bandesal.gob.sv

Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
33 - Fde	3002 - Gerencia De Administracion	81200204000000001	164.60	1,975.16
Total . . .			164.60	1,975.16

No. de Solicitud : 1007