

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | NIT | |
|--|---|------------------------|--|-------------------|-------------|
| DIRECCION: | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR | | | 0614-010111-101-4 | |
| FECHA | 05/10/2020 | ORDEN DE COMPRA | | No. 000 | 054 |
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT | |
| TECNOCLIMA, S.A. DE C.V. | | | | 0614-251006-101-3 | |
| DIRECCION : | CALLE ORIZABA No. 257, COLONIA MIRAMONTE, SAN SALVADOR | | | | |
| CODIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CONNA, AÑO 2020 | | |
| | | | Oficinas centrales: Col Costa Rica Ave. Irazú y final Calle Santa Marta N°2, San Salvador. | | |
| 54301 | 4 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230V, 60hz, 1 PH, 10 SEER, R-22. 60,000 BTU, para Sala de Consejo Directivo, Sala de espera de Dirección Ejecutiva, personal Técnico de Subdirección de Promoción y Defensa de Derechos CD, Línea de ayuda | \$ 14.00 | \$ 56.00 |
| 54301 | 3 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230V, 60hz, 1 PH, 10 SEER, R-22. 36,000 BTU, para Dirección Ejecutiva, Subdirección de Defensa de Derechos Individuales, Técnicos de Subdirección de Defensa de Derechos Individuales. | \$ 14.00 | \$ 42.00 |
| 54301 | 2 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230V, 60hz, 1 PH, 10 SEER, R-22. 24,000 BTU, para Auditoria y Departamento de Asistencia Técnica a JP SDDI. | \$ 14.00 | \$ 28.00 |
| 54301 | 5 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230V, 60hz, 1 PH, 10 SEER, R-22. 18,000 BTU, para Asesoría Legal-Asistencia a Dirección Ejecutiva, Unidad de Comunicaciones, Unidad de Proyectos, Departamento de Informática, Departamento de Articulación SP. | \$ 14.00 | \$ 70.00 |

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | NIT | |
|--|---|------------------------|---|--------------------|----------|
| DIRECCION: | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR | | | 0614-010111-101-4 | |
| FECHA | 05/10/2020 | ORDEN DE COMPRA | | No. 000 054 | |
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT | |
| TECNOCLIMA, S.A. DE C.V. | | | | 0614-251006-101-3 | |
| DIRECCION : | CALLE ORIZABA No. 257, COLONIA MIRAMONTE, SAN SALVADOR | | | | |
| 54301 | 4 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230V, 60hz, 1 PH, 10 SEER, R-22. 12,000 BTU, Departamento Información. Departamento de Registro, Jefe de Departamento de asistencia técnica a Juntas de Protección, Oficina de Subdirectora de Promoción y Defensa de Derechos Colectivos. | \$ 14.00 | \$ 56.00 |
| 54301 | 2 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo central de 7.5 toneladas, para Subdirección de Registro y Vigilancia, Subdirección de Políticas. | \$ 14.00 | \$ 28.00 |
| 54301 | 3 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo central de 5 toneladas, para Departamento Administrativo, SP-UACI, Departamento Recursos Humanos. | \$ 14.00 | \$ 42.00 |
| | | | Junta de Protección de Usulután, ubicado en: Avenida Gerson Calito, 4ª Avenida Sur # 32, Barrio el Calvario, departamento de Usulután | | |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230V, 60hz, 1 PH, 10 SEER, R-22. 18,000 BTU, en 1º. Nivel, oficina de Denuncias. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| 54301 | 4 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230V, 60hz, 1 PH, 10 SEER, R-22. 12,000 BTU, en 2º. Nivel, Equipo Multidisciplinario, Miembros de Juntas, Recepción de Denuncias, Sala de Entrevistas. | \$ 14.00 | \$ 56.00 |
| | | | Junta de Protección de San Miguel, ubicada en 2ª Avenida Norte y 10ª Calle Poniente N° 601 Barrio San Francisco, San Miguel. | | |
| 54301 | 2 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 60,000BTU, Junta de Protección y equipo Multidisciplinario | \$ 14.00 | \$ 28.00 |

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | NIT | |
|--|---|------------------------|--|-------------------|------------|
| DIRECCION: | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR | | | 0614-010111-101-4 | |
| FECHA | 05/10/2020 | ORDEN DE COMPRA | | No. 000 | 054 |
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT | |
| TECNOCLIMA, S.A. DE C.V. | | | | 0614-251006-101-3 | |
| DIRECCION : | CALLE ORIZABA No. 257, COLONIA MIRAMONTE, SAN SALVADOR | | | | |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 24,000BTU, Sala de Audiencias | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 18,000BTU, Sala lúdica. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| 54301 | 2 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de 2 aires acondicionados tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 12,000BTU, Sala de Entrevistas, Sala de denuncias. | \$ 14.00 | \$ 28.00 |
| 54301 | 2 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de 2 aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 36,000BTU, Equipo ATCLD y equipo Multidisciplinario. 2a. planta. | \$ 14.00 | \$ 28.00 |
| 54301 | 2 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de 2 aires condicionados tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 48,000BTU, Sala de reuniones 2a. planta. | \$ 14.00 | \$ 28.00 |
| | | | Sede Departamental de La Libertad, 7ª Avenida Norte, Hogar Adalberto Guirola, Santa Tecla, La Libertad. | | |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 60,000 BTU | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 24,000 BTU | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 18,000 BTU. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| | | | Sede Departamental de Protección de Sonsonate, Barrio El Centro, Avenida Francisco Morazán, N° 4-6, Sonsonate | | |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 36,000 BTU. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | NIT | |
|---|---|------------------------|---|-------------------|------------|
| DIRECCION: | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR | | | 0614-010111-101-4 | |
| FECHA | 05/10/2020 | ORDEN DE COMPRA | | No. 000 | 054 |
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT | |
| TECNOCLIMA, S.A. DE C.V. | | | | 0614-251006-101-3 | |
| DIRECCION : | CALLE ORIZABA No. 257, COLONIA MIRAMONTE, SAN SALVADOR | | | | |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 18,000 BTU. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| | | | Sede Departamental de La Unión, 3ª Calle Oriente, N°3-4, Barrio El Centro, Frente a Escuela Victoria Zelaya, La Unión, La Unión. | | |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 36,000 BTU. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 24,000 BTU. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| | | | Sede Departamental de Santa Ana, 15 Calle Poniente y 3ª Avenida Sur, Barrio San Miguel, Santa Ana. | | |
| 54301 | 2 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 36,000 BTU | \$ 14.00 | \$ 28.00 |
| 54301 | 3 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 24,000 BTU. | \$ 14.00 | \$ 42.00 |
| 54301 | 3 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 18,000 BTU. | \$ 14.00 | \$ 42.00 |
| | | | Junta de Protección de Morazán, ubicada en 4ª Calle Poniente y 1ª Avenida Sur, N° 9, Barrio La Soledad, San Francisco Gotera, Morazán. | | |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 12,000BTU, Junta de Protección y equipo Multidisciplinario. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 12,000BTU, Sala de Audiencias. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 12,000BTU, Equipo de apoyo técnico a Comités Locales. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | NIT | |
|--|---|------------------------|--|-------------------|------------|
| DIRECCION: | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR | | | 0614-010111-101-4 | |
| FECHA | 05/10/2020 | ORDEN DE COMPRA | | No. 000 | 054 |
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT | |
| TECNOCLIMA, S.A. DE C.V. | | | | 0614-251006-101-3 | |
| DIRECCION : | CALLE ORIZABA No. 257, COLONIA MIRAMONTE, SAN SALVADOR | | | | |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 12,000BTU Sala de Descanso. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 12,000BTU Sala de Denuncias y Sala de Entrevistas. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| | | | Junta de Protección de San Salvador II, Col. Palmira Avenida El Roble N° 20, Mejicanos (20mts arriba del ISSS) | | |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo mini Split 208/230v, 60 Hz, 1 PH, 36,000 BTU. | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| 54301 | 2 | unidad | Servicio de Mantenimiento de 2 equipos de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60Hz, 1PH, 24,000 BTU | \$ 14.00 | \$ 28.00 |
| 54301 | 1 | unidad | Servicio de Mantenimiento de 1 equipo de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60Hz, 1PH, 18,000 BTU | \$ 14.00 | \$ 14.00 |
| | | | Junta de Protección de Cuscatlán, 6a Calle Oriente, Calle a la Estación, Barrio San Juan, Col. San Francisco #4, Cojutepeque | | |
| 54301 | 3 | unidad | Servicio de Mantenimiento de 3 equipos de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60Hz, 1PH, 24,000 BTU | \$ 14.00 | \$ 42.00 |
| | | | Junta de Protección de Chalatenango, 4a Calle Oriente, Barrio San Antonio, #1, Chalatenango | | |
| 54301 | 3 | unidad | Servicio de Mantenimiento de 3 equipos de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60Hz, 1PH, 24,000 BTU | \$ 14.00 | \$ 42.00 |
| | | | Junta de Protección de San Vicente, 4a Calle Poniente, N° 50, Barrio San Juan de Dios, San Vicente | | |
| 54301 | 3 | unidad | Servicio de Mantenimiento de 3 equipos de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60Hz, 1PH, 24,000 BTU | \$ 14.00 | \$ 42.00 |
| | | | Junta de Protección de La Paz, Colonia Las Brisas 6a avenida norte y 5a calle poniente no. 2 barrio El Carmen Zacatecoluca, La Paz. | | |

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | NIT | |
|---|---|------------------------|---|-------------------|--------------------|
| DIRECCION: | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR | | | 0614-010111-101-4 | |
| FECHA | 05/10/2020 | ORDEN DE COMPRA | | No. 000 | 054 |
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT | |
| TECNOCLIMA, S.A. DE C.V. | | | | 0614-251006-101-3 | |
| DIRECCION : | CALLE ORIZABA No. 257, COLONIA MIRAMONTE, SAN SALVADOR | | | | |
| 54301 | 3 | unidad | Servicio de Mantenimiento de 3 equipos de aire acondicionado tipo mini Split, 208/230v, 60Hz, 1PH, 24,000 BTU | \$ 14.00 | \$ 42.00 |
| TOTAL US\$ | | | | | \$ 1,036.00 |
| MIL TREINTA Y SEIS 00/100 DÓLARES | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN: LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO RECIBIERON EL ÚLTIMO MANTENIMIENTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO PASADO, POR LO QUE YA ES NECESARIO RECIBAN UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA: | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR | | | | |
| TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA: | UNA SOLA ENTREGA, EN UN TIEMPO NO MAYOR A 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE INICIO | | | | |
| FORMA DE PAGO: | CRÉDITO 60 DÍAS DESPUÉS DE TRAMITADO EL QUEDAN EN TESORERÍA, POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LO CONTRATADO | | | | |
| CONTACTO PROVEEDOR: | JOSÉ LUIS RAMÍREZ FLORES TEL. 2330-6844/ 6147-4189 | | | | |
| NOTA: | RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCION Y PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL. | | | | |