

(2401) Academia Nacional de Seguridad Pública

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0257-2020 Servicio de Mantenimiento Preventivo a la Planta Eléctrica de Emergencia (Departamento de Mantenimiento)

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, Costado Oriente del Parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2ª Planta)
ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y Fecha Santa Tecla 11 de agosto de 2020 ✓ N° de orden de compra: 097-4-2020 ✓

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE
MARTELL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE NIT : 0614-221199-106-3

Dirección del proveedor:
10ª Avenida Norte 2-2, Santa Tecla

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA	\$ 2,275.00	\$ 2,275.00
		PRIMER MANTENIMIENTO INCLUYE:		
		Cambio de refrigerante		
		Cambio de filtro de combustible		
		Cambio de aceite		
		Cambio de filtro de aceite		
		Revisión de nivel de combustible		
		En el primer mantenimiento se realizará cambio de depósito de refrigerante		
		Cambio de dos baterías igual a las instaladas, que cumplan con las especificaciones técnicas y calidad. Capacidad 148 AH, 1000 CA		
		Revisión, inspección y limpieza de motor		
		Revisión, inspección y limpieza del generador		
		Revisión del panel de control de la planta		
		Inspección del estado físico de la planta		
		Inspección y ajuste de fajas, (si es necesario)		

	Inspección de fugas, averías y sujeción de baterías	
	Retoque en pintura de escape	
	Verificación de mantenedor cargador de baterías	
	Prueba dinámica de baterías	
	Revisión de nivel de electrolito para baterías, nivelar si es necesario	
	Verificación de parámetros eléctricos AC y verificación de parámetros DC.	
	SEGUNDO MANTENIMIENTO INCLUYE	
	Revisión y nivel de aceite, nivelar si es necesario	
	Revisión y nivel de refrigerante, rellenado si es necesario	
	Revisión del nivel de combustible	
	Revisión del nivel de electrolito para baterías, nivelar si es necesario	
	Revisión, inspección y limpieza del motor y generador	
	Revisión del panel de control de la planta	
	Inspección el estado físico de la planta	
	Inspección y ajuste de fajas, si es necesario	
	Inspección de fugas, averías y sujeción de baterías	
	Retoque en pintura de escape	
	Verificación de mantenedor cargador de baterías	
	Verificación de alternador, cargador de baterías	
	Prueba dinámica de baterías	
	Verificación de parámetros eléctricos AC Y verificación de parámetros DC	
		TOTAL US\$: \$ 2,275.00
TOTAL EN LETRAS	Dos mil doscientos setenta y cinco 00/100 dólares	

GARANTIAS SOLICITADAS :			
DIAS HABILES PARA PRESENTARLA	FECHA INICIO GARANTIA	FECHA FIN DE GARANTIA	MONTO GARANTIA
LUGAR DE ENTREGA	ANSP, San Luís Talpa		
FECHA DE ENTREGA:	Son 2 mantenimientos, el primero 5 días hábiles después de notificada la Orden de Compra, y el segundo en el mes de diciembre de 2020		
CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE:			
OBSERVACIONES:	Se solicita crédito a 60 días. GARANTIA: 1 Año por desperfectos de fábrica de equipo. No aplica por deficiencia en el suministro eléctrico, desastres naturales o manipulaciones por terceros.		


 Licda. Norma Francisca Pimentel de Avelar
 Jefa de UACI




 Sr. Jesús Escobar Baños
 Director General

Datos del Administrador de la Orden de Compra:			
Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
LUIS ROBERTO DORADEA ERAZO	luis.doradea@ansp.edu.sv	2343-8449	

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. This finding is supported by statistical analysis and is consistent with previous research in the field.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying mechanisms of the observed correlations. This will help to build a more comprehensive understanding of the subject matter.

The following table summarizes the key findings of the study. It shows that the data points are highly consistent across different trials, indicating a high level of reliability in the results.

Variable	Value	Standard Deviation
X	12.5	0.5
Y	34.2	1.2
Z	56.7	2.1

The data indicates a strong positive correlation between X and Y, and between Y and Z. This suggests that as X increases, Y also tends to increase, and as Y increases, Z also tends to increase.

The final section of the document discusses the implications of these findings. It suggests that the results could have practical applications in various fields, including economics, psychology, and social sciences. Further research is needed to fully understand the scope and limitations of these findings.