| | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | (2) | |
|--------------------------|------------|--|--|-----------|
| PREVISION NO: | | Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral UNIDAD DE COMPRAS | | Instituto |
| | | UCP DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE PUBLICAS | | |
| | | REHABILITACION INTEGRAL - | | |
| | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| No.Orden: 69/2024 NIT | | Colla. | | Lugar y l |
| | | | | |
| | | REAL INVERSIONES, L'TDA. DE C.V. | | |
| VALOR | PRECIO | DESCRIPCION: SI-ISRI-P 0053 SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN | UNIDAD DE | |
| TOTAL | UNITARIO | FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO PARA EL CAL DEPENDENCIA DEL ISRI- SEGUNDA CONVOCATORIA | MEDIDA | CANTIDAD |
| | = | LINEA: 0201-REHABILITACIÓN INTEGRAL : | 7-3 | - |
| \$ 2,386.67 | \$2,386.67 | 61102-"SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO"1.00 Bomba Centrifuga de 1.5HP 115/230V succión de 1.1/4", descarga de 1", Marca Franklin Electric Mod. Versajet Schaefer 1.00 Tanque de presión de 220Gls, fibra de vidrio Marca Gobalwater Solution Mod. C2N-80GV. 1.00 Válvula de pie de bronce de 1.1/4" 1.00 Manómetro de 0-100PSI de 1/4". 1.00 Válvula de bola niquelada de 1" 150Lbs apoyo. 1.00 Válvula check vertical de bronce de 1". 1.00 Switch térmico doble 20Amp. 2 polos. 1.00 Control de nivel de agua. Accesorios de conexión. Pruebas de funcionamiento y entrega. GARANTIA -12 meses por desperfectos de fabricación por mala instalación. | UNIDAD | 1 |
| \$ 2,386.67 | | TOTAL | A STATE OF THE STA | |
| | | IL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES 67/100 D DE CAL EN SC 11/2024 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA TEC. | | SON: |

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO/COORDINADOR EN FUNCIONES, MANTENIMIENTO DE LAVANDERÍA Y COSTURERIA CAA
TEL 6062-3511 CORREO caasz.coordmantolavcost@isri.gob.sv FACTURAR: ISRI-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS.RETENER EL 1% DEL IVA. LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA EN LA UFI EL MISMO DÍA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCIÓN. PARA EL CASO DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBERÁN ENVIARLAS AL CORREO: isri.facturación@isri.gob.sv. E INDICAR EN ÉSTA EL NÚMERO DEL ACTA DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE. TIEMPO DE ENTREGA:10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la recepción de la orden de compra CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

LUGAR DE ENTREGA: CENTRO APARATO LOCOMOTOR DEPENDENCIA DEL ISRI COLONIA COSTA RICA AVENIDA IRAZÚ NO 181, SAN SALVADOR, PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA El Acta de recepcion se elaborara en Almacen General: COLONIA COSTA RICA. AV. IRAZÚ N°181, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES: COL. COSTA RICA. AV. IRAZÚ N°181, SAN SALVADOR, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO/COORDINADOR EN FUNCIONES, MANTENIMIENTO DE LAVANDERÍA Y COSTURERIA CAA

TEL 6062-3511 CORREO caasz.coordmantolavcost@isri.gob.svEN.HORARIO DE LUNES À VIERNES DE 7:30AM A 12:30 M Y DE 1:10PM A 3:30PM

PRESIDENCIA DEL ISRI

ELABORADO: CEML

ABNUDICA PRESIDENCIA DEL ISARI N BE STATA DIRECTIVA



